



Informe de la inspecció d'ITV

Identificació de l'estació i el vehicle

Num. Inspecció GI09-2026-28226		Estació GI09 - Girona		Adreça Polígon Industrial Mas Xirgu - c/ Sarrià de Ter, s/n		Raó social Revisions de vehicles, S.A.	
Linia L1 L3	Box -	Tipus d'inspecció Periòdica	Import inspecció 40,60 €	(3) Data d'inspecció 23/03/2026	Hora d'inici 15:23	Hora d'acabament 15:37	
Classificació vehicle 1000		Marca FORD	Tipus JA8	Contrasenya d'homologació e9*2001/116*0069*14		(4) km / hores de treball 78120 / ----	
(5) Categoria del vehicle M1		Data 1a matriculació 29/11/2013		(2) Matricula actual 7776HTT (E)	(1) Número de bastidor WF0DXXGAKDDK04866	(8) Data propera inspecció 23/03/2027	

Abast i traçabilitat de la inspecció

1. Identificació		3.7 Dispositius de retenció de la càrrega	NA	5.3 Vehicles amb motor de encesa per com	NA	7.1 Desviació de rodes	
1.1 Documentació		3.8 Indicador de velocitat i comptakilòmetr		5.4 Recopilació dades OBFCM	NA	7.2 Volant i columna de direcció o manillar	
1.2 Número de bastidor		3.9 Elements sortints interiors		6. Frens		7.3 Caixa de direcció	
1.3 Plaques de matrícula		3.10 Elements exclusius de vehicles M2 i M	NA	6.1 Fre de servei		7.4 Timoneria i ròtules direcció	
1.4 Acreditació assegurança		3.11 Elem. exclusius de trens turístics	NA	6.2 Fre de socors (secundari)	NA	7.5 Servodirecció	
2. Condicionament Exterior, Carrosseria i Xassís		3.12 Sist. trucada emergència	NA	6.3 Fre d'estacionament		8. Eixos, rodes, pneumàtics, suspensió	
2.1 Antiencastrament davant	NA	4. Enllumenat i senyalització		6.4 Fre d'inèrcia	NA	8.1 Eixos	
2.2 Carrosseria i xassís		4.1 Llums d'encreuament i de carretera		6.5 Dispositiu antibloqueig		8.2 Rodes	
2.3 Dispositius d'acoblament	NA	4.2 Llums de marxa enrere		6.6 Dispositiu auxiliar d'alimentació	NA	8.3 Pneumàtics	
2.4 Parafangs i dispositius antiprojecció		4.3 Llums indicadors de direcció		6.7 Pedal del dispositiu de frenada		8.4 Suspensió	
2.5 Eixugaparabrises i rentaparabrises		4.4 Senyal d'emergència		6.8 Bomba de buit o compressor i dipòsits	NA	9. Motor i transmissió	
2.6 Proteccions laterals	NA	4.5 Llums de fre		6.9 Indicador de pressió baixa	NA	9.1 Estat general del motor	
2.7 Protecció posterior		4.6 Llums de la placa de matrícula posterior		6.10 Vàlvula de regulació del fre de mà	NA	9.2 Sistema d'alimentació	
2.8 Portes i esglaons		4.7 Llums de posició		6.11 Vàlvules de frenada	NA	9.3 Sistema d'escapament	
2.9 Retrovisors		4.8 Llums antiboira		6.12 Acumulador o dipòsit de pressió	NA	9.4 Transmissió	
2.10 Senyals en els vehicles	NA	4.9 Llums de galib	NA	6.13 Acoblament dels frens de remolc	NA	9.5 Vehicles que empen gas com a carburant	NA
2.11 Suport exterior de la roda de recanvi	NA	4.10 Catadiòptrics		6.14 Servofre. Cilindre de comandament (si)		10. Altres	
2.12 Vidres de seguretat		4.11 Il·luminació interior	NA	6.15 Tubs rígids		10.1 Transport de mercaderies perilloses	NA
2.13 Elements exclusius de vehicles M2 i M	NA	4.12 Botzina		6.16 Tubs flexibles		10.2 Transport de mercaderies peribles	NA
3. Condicionament Interior		4.13 Llums d'estacionament	NA	6.17 Folres		10.3 Transport escolar	NA
3.1 Seients i ancoratges		4.14 Senyalització d'obertura de portes	NA	6.18 Tambors i discos		10.4 Tacògraf	NA
3.2 Cinturons de seguretat i ancoratges		4.15 Senyalització lluminosa específica	NA	6.19 Cables, varetes, palanques, connexions		10.5 Limitador de velocitat	NA
3.3 Dispositiu de retenció per a infants		4.16 Llums de circulació diürna	NA	6.20 Cilindres del sistema de frenada		10.6 Reformes no autoritzades	
3.4 Antiglaç i antibaf		5. Emissions contaminants		6.21 Vàlvula sensora de càrrega			
3.5 Antirobatori i alarma		5.1 Soroll		6.22 Ajustadors de tensió automàtics	NA		
3.6 Camp de visió directa		5.2 Vehicles amb motor d'encesa per guspir		7. Direcció			
Codi personal inspector (blocs inspeccionats)		959 (1;2;3;4;5;6;7;8;9;10), 950 (1;2;5;6;7;8;9;10),					

Identificacions dels equips de mesura

Emissions: GI09GAS07	Frenada: GI09FRE05	Alineació: GI09ALI02	Sorolls: OBD: GI09OBD03	Bàscula:
Vel. Act. Lim. Vel.:	Dinamòmetre:	Desacceleròmetre:		Altres equips:

Mesuraments efectuats durant la inspecció

Emissions		Opacitat (m ⁻¹):	CO ralenti (%): 0,21	CO ralenti accel. (%): 0,05	λ: 1,001 (0,97/1,03)	Soroll (dB/min ⁻¹): -- (rpm --) (Lim --)
Frenada	Fre de servei (esq./dreta) (N)	1er Eix: 3631 /3090 - 2on Eix: 1960/2080 - 3er Eix: --/-- - 4rt Eix: --/--				
	Fluctuació (esq./dreta) (%)	1er Eix: 12/11 - 2on Eix: 19/22 - 3er Eix: --/-- - 4rt Eix: --/-- - 5é Eix: --/--				
	Fre de socors (esq./dreta) (N)	1er Eix: --/-- - 2on Eix: --/-- - 3er Eix: --/--				Desacceleració (m/s ²): ---- (----%)
	Fre d'estacionament (ed) (N)	1er Eix: --/-- - 2on Eix: 1360/1609 - 3er Eix: --/-- - 4rt Eix: --/--				Dinamòmetre (N): -- / -- / --
Bàscula (kg)		Alineació (m/km): -3,00/--/--				
		Limitació velocitat (km/h): --				

(6) Relació de defectes trobats a la inspecció

Codi defecte	Qualificació	Descripció del defecte
		SENSE DEFECTES

(7) Resultat de la inspecció: FAVORABLE

(de conformitat amb l'article 9 del RD 920/2017)

En segona inspecció: ☐ Raó social/NIF del taller -	☐ Autoreparació
(9) Vistiplau estació, signatura Signat electrònicament: Cap d'equip supervisor: 902	(10) Observacions

