

ZONA A CONTROLAR	CONTROL	Las casillas debajo de las operaciones de control deben ser marcadas cuando se encuentre un defecto de producto o daño
1. Administrativo		
■ N° de Chasis / coincidencia con el documento (Albarán de Entrega del transportista, Ficha de Calidad Entrega VN...)		☐
■ Concordancia equipamientos / ficha de equipamientos móviles (dependiendo del modelo)	Especialmente: ■ Guarnecido interior / zona interior delantera izquierda ■ Zona interior del maletero (Presencia de los elementos especificados en la ficha de equipamiento del vehículo) ■ Zona interior delantera derecha (paquete de documentación a bordo y contenido, etc.)	☐
2. Capó / Compartimento motor / Batería		
■ Capó	■ Funcionamiento y algunos ruidos al abrir y cerrar	☐
■ Compartimento motor	■ Fugas (aceite de motor, líquido de frenos, limpiaparabrisas, líquido de dirección asistida, refrigerante) ■ Tapones de llenado ■ Partes faltantes	☐
■ Batería	■ Ojo mágico de color verde (si está instalado) ■ Comprobación manual de la estanqueidad de los terminales	☐
3. Cara Frontal		
■ Capó		☐
■ Panel de techo		☐
■ Parabrisas		☐
■ Luces delanteras (luces de posición, de carretera, de cruce, intermitentes, antiniebla)	■ Daño a la apariencia (paneles, pintura) ■ Daños en unidades de luces delanteras, faros antiniebla ■ Fugas debajo del vehículo y deformaciones en los componentes de la parte inferior de la carrocería	☐
■ Panel del radiador		☐
■ Paragolpes delantero		☐
■ Otro		☐
4. Lado izquierdo y techo / aleta delantera izquierda / neumático y llanta		
■ Panel lateral izquierdo y panel de techo		☐
■ Aleta delantera izquierda	■ Daño a la apariencia (paneles, pintura, etc.)	☐
■ Neumático y llanta delantero izquierdo	■ Neumáticos desinflados ■ Tapones de válvulas (presentes) ■ Daño ■ Misma marca que los demás neumáticos del vehículo nuevo	☐
5. Puerta delantera izquierda		
■ Puerta delantera izquierda	■ Daño a la apariencia (paneles, pintura, etc.) ■ Funcionamiento y algunos ruidos al abrir y cerrar	☐
6. Zona interior / Llaves o tarjetas / Equipamiento / Protección		
■ Tapicería interior	■ Embellecedores de puertas (a juego con otros embellecedores y con los asientos delanteros y traseros) ■ Limpieza de los embellecedores	☐
■ Zona interior delantera izquierda	■ Limpieza del peldaño, moqueta, volante, palanca de velocidades, asientos, etc. ■ Daño	☐
■ Llaves o tarjetas	■ Presencia de dos juegos de llaves y funcionamiento de las 2 llaves	☐
■ Protecciones	■ Protecciones de la moqueta, asientos,...(recolocar si es necesario) Protección del asiento del conductor obligatoria	☐
7. Puerta trasera izquierda		
■ Puerta trasera izquierda	■ Daño a la apariencia (paneles, pintura, etc.) ■ Funcionamiento y algunos ruidos al abrir y cerrar	☐

8. Zona interior trasera

■ Zona interior trasera

■ Limpieza de los guarnecidos, cantonera de puerta, moqueta y asientos.

■ Daño

☐

9. Aleta trasera izquierda / Lado izquierdo / neumático y llanta

■ Panel lateral izquierdo, panel lateral y techo

■ Daño a la apariencia (paneles, pintura)

☐

■ Zona interior de la aleta trasera izquierda

☐

■ Neumático y llanta trasero izquierdo

■ Neumáticos desinflados

■ Tapones de válvulas (presentes)

■ Daño

■ Misma marca que los demás neumáticos del vehículo nuevo

☐

10. Cara trasera

■ Parte trasera: portón trasero, puerta del maletero, luneta trasera, paragolpes trasero, luces

■ Daño a la apariencia (paneles, pintura)

■ Partes que sobresalen debajo de los vehículos

☐

11. Zona del maletero

■ Puerta del maletero

■ Funcionamiento y algunos ruidos al abrir y cerrar

☐

■ Zona Interior del maletero

■ Daño a la apariencia (suciedad, decoloración)

■ Rueda de repuesto (presente y de la misma marca que las otras 4 ruedas)

■ Funcionamiento de la luz del maletero

☐

■ Moqueta del maletero

■ Posición: vuelva a colocar en su lugar si es necesario (sin arrugas)

☐

12. Aleta trasera derecha / Lado derecho / Neumático y llanta

■ Panel lateral derecho, panel lateral y techo

■ Daño a la apariencia (paneles, pintura, equipo)

■ Tapa de combustible (presente)

☐

■ Aleta trasera derecha

■ Daño a la apariencia (paneles, pintura)

☐

■ Neumático y llanta trasero derecho

■ Neumáticos desinflados

■ Tapones de válvulas (presentes)

■ Daño

■ Conformidad con el lado izquierdo

☐

13. Puerta trasera derecha

■ Puerta trasera derecha

■ Daño a la apariencia (paneles, pintura)

■ Funcionamiento y algunos ruidos al abrir y cerrar

☐

14. Puerta delantera derecha

■ Puerta delantera derecha

■ Daño a la apariencia (paneles, pintura)

■ Funcionamiento y algunos ruidos al abrir y cerrar

☐

15. Zona interior delantera derecha

■ Zona interior delantera derecha

■ Limpieza de los guarnecidos, cantonera de puerta, moqueta y asientos.

☐

16. Lado derecho y techo / Aleta delantera derecha / Neumático y llanta

■ Panel lateral derecho y panel de techo

■ Daño a la apariencia (paneles, pintura, etc.)

☐

■ Panel de la aleta delantera derecha

☐

■ Neumático y llanta delantero derecho

■ Tapones de válvulas (presentes)

■ Daño

■ Neumáticos desinflados

☐

17. Motor y testigos

■ Motor y testigos

■ Arranque y funcionamiento del motor

■ Las luces de advertencia se encienden


☐

CONTROL - CONCESIONARIO: INTERCARGIRONA, S.L.

Fecha: **19/7/2024 9:39**

Nombre: **ANGEL LLAUGER**

Firma:

A handwritten signature in dark ink, consisting of a vertical line, a horizontal line, and a curved line forming a stylized 'A' or 'L' shape.

Síntesis Flash AVES:

No conformidades administrativas:

No conformidades relacionadas con el equipamiento:

Defectos de apariencia del producto: