

ZONA A CONTROLAR	CONTROL	Las casillas debajo de las operaciones de control deben ser marcadas cuando se encuentre un defecto de producto o daño
1. Administrativo		
■ N° de Chasis / coincidencia con el documento (Albarán de Entrega del transportista, Ficha de Calidad Entrega VN...)		☐
■ Concordancia equipamientos / ficha de equipamientos móviles (dependiendo del modelo)	Especialmente: ■ Guarnecido interior / zona interior delantera izquierda ■ Zona interior del maletero (Presencia de los elementos especificados en la ficha de equipamiento del vehículo) ■ Zona interior delantera derecha (paquete de documentación a bordo y contenido, etc.)	☐
2. Capó / Compartimento motor / Batería		
■ Capó	■ Funcionamiento y algunos ruidos al abrir y cerrar	☐
■ Compartimento motor	■ Fugas (aceite de motor, líquido de frenos, limpiaparabrisas, líquido de dirección asistida, refrigerante) ■ Tapones de llenado ■ Partes faltantes	☐
■ Batería	■ Ojo mágico de color verde (si está instalado) ■ Comprobación manual de la estanqueidad de los terminales	☐
3. Cara Frontal		
■ Capó		☐
■ Panel de techo		☐
■ Parabrisas		☐
■ Luces delanteras (luces de posición, de carretera, de cruce, intermitentes, antiniebla)	■ Daño a la apariencia (paneles, pintura) ■ Daños en unidades de luces delanteras, faros antiniebla ■ Fugas debajo del vehículo y deformaciones en los componentes de la parte inferior de la carrocería	☐

8. Zona interior trasera		
■ Zona interior trasera	■ Limpieza de los guarnecidos, cantonera de puerta, moqueta y asientos.	☐
	■ Daño	
9. Aleta trasera izquierda / Lado izquierdo / neumático y llanta		
■ Panel lateral izquierdo, panel lateral y techo		☐
■ Zona interior de la aleta trasera izquierda	■ Daño a la apariencia (paneles, pintura)	☐
	■ Neumáticos desinflados	
■ Neumático y llanta trasero izquierdo	■ Tapones de válvulas (presentes)	☐
	■ Daño	
	■ Misma marca que los demás neumáticos del vehículo nuevo	
10. Cara trasera		
■ Parte trasera: portón trasero, puerta del maletero, luneta trasera, paragolpes trasero, luces	■ Daño a la apariencia (paneles, pintura)	☐
	■ Partes que sobresalen debajo de los vehículos	
11. Zona del maletero		
■ Puerta del maletero	■ Funcionamiento y algunos ruidos al abrir y cerrar	☐
■ Zona Interior del maletero	■ Daño a la apariencia (suciedad, decoloración)	☐
	■ Rueda de repuesto (presente y de la misma marca que las otras 4 ruedas)	
	■ Funcionamiento de la luz del maletero	
■ Moqueta del maletero	■ Posición: vuelva a colocar en su lugar si es necesario (sin arrugas)	☐
12. Aleta trasera derecha / Lado derecho / Neumático y llanta		
■ Panel lateral derecho, panel lateral y techo	■ Daño a la apariencia (paneles, pintura, equipo)	☐
	■ Tapa de combustible (presente)	
■ Aleta trasera derecha	■ Daño a la apariencia (paneles, pintura)	☐
	■ Neumáticos desinflados	
■ Neumático y llanta trasero derecho	■ Tapones de válvulas (presentes)	☐
	■ Daño	

CONTROL - CONCESIONARIO: INTERCARGIRONA.S,L

Fecha: **15/6/2026 9:59**

Nombre: **GABRIEL MORENO MESAS**

Firma:

A large, dark, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Síntesis Flash VES:

No conformidades administrativas:

No conformidades relacionadas con el equipamiento:

Defectos de apariencia del producto: