

RG**DECLARACIÓN DE DAÑO(S)****Nº: AC315201**

Origen: Puerto dr malaga	Destino: Girona	Tipo de documento de transporte: CMR Número del documento de transporte: ESB05535182				
Modelo: SANDERO NBI	No. del chasis.: UU1DJF00174315201					
Valoración de los daños ☒ Nuevo (A) ☐ Usado (B) ☐ Descartar (C)						
	Ruta	Tren	Mar	Embarcación	Parque	Fábrica
Modo:		X				

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO #1

Ubicación	Tipo	Severidad	Archivo	Observaciones adicionales
B13 - Banda de paragolpes trasero	MA	V1	AVES	Falta tapa paragolpes trasero



Imagen global a 1m de distancia



Acercar la imagen para ver el detalle



Detalle medido por una regla

RESPONSABLE DE LA ENTREGA	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN
Compañía de transporte: BERGE-CEVA	Concesionario: INTERCARGIRONA.S,L
Camión N°: 4286jcr	
Correo electrónico:	Correo electrónico: Distribucio@intercargirona.com
Nombre: null null	Nombre: ABIBOU CAMARA CAMARA
No pudo firmar	

Hecho al **INTERCARGIRONA.S,L**

Fecha **7/1/2025**

Hora **11:32**