

RG**DECLARACIÓN DE DAÑO(S)****Nº: AI957639**

Origen: Barcelona	Destino: Figueres	Tipo de documento de transporte: CMR Número del documento de transporte: TP-20260504-06606060				
Modelo: NUEVO SANDERO	No. del chasis.: UU1DJF00276957639					
Valoración de los daños ☒ Nuevo (A) ☐ Usado (B) ☐ Descartar (C)						
	Ruta	Tren	Mar	Embarcación	Parque	Fábrica
	Modo:	X				

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO #1

Ubicación	Tipo	Severidad	Archivo	Observaciones adicionales
X1 - Artículo sin definir / otros accesorios (por especificar)	CD	V1	VES	




Imagen global a 1m de distancia



Acercar la imagen para ver el detalle



Detalle medido por una regla

RESPONSABLE DE LA ENTREGA	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN
Compañía de transporte: BERGE-CEVA	Concesionario: INTERCARGIRONA, S.L.
Camión N°: 3471LDK	
Correo electrónico:	Correo electrónico: adan@intercargirona.com
Nombre: Morad Boumellali	Nombre: ADAN IBANEZ MORALES
Plastico protector bajos vehiculo roto y arrancado 	

Hecho al **INTERCARGIRONA, S.L.**

Fecha **5/5/2026**

Hora **15:32**