

RG**DECLARACIÓN DE DAÑO(S)****Nº: GM616459**

Origen: Barcelona	Destino: Girona	Tipo de documento de transporte: CMR Número del documento de transporte: Tp-20260414-06547637				
Modelo: NUEVO SANDERO	No. del chasis.: UU1DJF00576616459					
Valoración de los daños ☒ Nuevo (A) ☐ Usado (B) ☐ Descartar (C)						
	Ruta	Tren	Mar	Embarcación	Parque	Fábrica
Modo:		X				

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO #1

Ubicación	Tipo	Severidad	Archivo	Observaciones adicionales
M2 - Retrovisor derecho	RE	V1	VES	Carcasa retrovisor rallada der.




Imagen global a 1m de distancia



Acercar la imagen para ver el detalle



Detalle medido por una regla

RESPONSABLE DE LA ENTREGA	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN
Compañía de transporte: BERGE-CEVA	Concesionario: INTERCARGIRONA.S,L
Camión N°: 1773lkp	
Correo electrónico:	Correo electrónico: gmoreno@intercargirona.com
Nombre: Santiago Berrocoso	Nombre: GABRIEL MORENO MESAS
	

Hecho al **INTERCARGIRONA.S,L**

Fecha **17/4/2026**

Hora **12:15**