

RG**DECLARACIÓN DE DAÑO(S)****Nº: AI457984**

Origen: Puerto barcelona	Destino: Figuera	Tipo de documento de transporte: CMR Número del documento de transporte: Tp202/0922-05965516				
Modelo: SANDERO NBI	No. del chasis.: UU1DJF00975457984					
Valoración de los daños ☒ Nuevo (A) ☐ Usado (B) ☐ Descartar (C)						
	Ruta	Tren	Mar	Embarcación	Parque	Fábrica
Modo:		X				

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO #1

Ubicación	Tipo	Severidad	Archivo	Observaciones adicionales
B1 - Capó	TA	V1	VES	Excremento pajar



Imagen global a 1m de distancia



Acercar la imagen para ver el detalle



Detalle medido por una regla

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO #2

Ubicación	Tipo	Severidad	Archivo	Observaciones adicionales
D15 - Tablero	CD	V1	VES	





Imagen global a 1m de distancia



Acercar la imagen para ver el detalle



Detalle medido por una regla

RESPONSABLE DE LA ENTREGA	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN
Compañía de transporte: BERGE-CEVA	Concesionario: INTERCARGIRONA, S.L.
Camión N°: 5539jhd	
Correo electrónico:	Correo electrónico: adan@intercargirona.com
Nombre: Jose luis Moreno	Nombre: ADAN IBANEZ MORALES
	

Hecho al **INTERCARGIRONA, S.L.**

Fecha **25/9/2025**

Hora **16:07**