

RG**DECLARACIÓN DE DAÑO(S)****Nº: GM468457**

Origen: Barna	Destino: Intercargirona	Tipo de documento de transporte: CMR Número del documento de transporte: 520000				
Modelo: DUSTER	No. del chasis.: UU1DJF01476468457					
Valoración de los daños ☒ Nuevo (A) ☐ Usado (B) ☐ Descartar (C)						
	Ruta	Tren	Mar	Embarcación	Parque	Fábrica
Modo:		X				

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO #1

Ubicación	Tipo	Severidad	Archivo	Observaciones adicionales
B6 - Paragolpes delantero	FR	V1	VES	Tiene el parachoques una fregada leve





Imagen global a 1m de distancia



Acercar la imagen para ver el detalle



Detalle medido por una regla

RESPONSABLE DE LA ENTREGA	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN
Compañía de transporte: BERGE-CEVA	Concesionario: INTERCARGIRONA.S,L
Camión N°: 6603HBT	
Correo electrónico:	Correo electrónico: gmoreno@intercargirona.com
Nombre: Adolfo Puerta Ventura	Nombre: GABRIEL MORENO MESAS
	

Hecho al **INTERCARGIRONA.S,L**

Fecha **25/2/2026**

Hora **10:40**