

Consulta de las informaciones vehículo el :  
26/03/2025

| Vehículo          |         |                |           |             |                    |                 | CONFIDENCIAL RENAULT |    |
|-------------------|---------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|----|
| VIN               | Matric. | Tipo/N° Fab    | Modelo    | Versión     | Código TVV         | País de entrega | Fcha entr.           | Km |
| VF1RJB00174488618 |         | HFN4 / W998838 | CAPTUR II | X2BN4HH 6WY | RJBHH2N44WB22A500B | ES              | 26.03.2025           | 1  |

Batería de tracción 295106913RW140139

| BIN               | Tipo de batería | Índice de la batería | Km | Fecha de inicio de garantía |
|-------------------|-----------------|----------------------|----|-----------------------------|
| 295106913RW140139 | BTAAE           | 1040                 | 1  | 14.03.2025                  |

Lista de mensajes para el vehículo VF1RJB00174488618

| N°    | Categoría     | Asunto                                                                       | Prioridad | Autorización obligatoria |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 15798 | Administrativ | ATENCIÓN: obligatoria homologación para ASISTENCIA AL APARCAMIENTO y ALARMA. | Normal    | Sí                       |
| 8799  | Administrativ | Perímetro de Autorizaciones ITG                                              | Normal    | No                       |

Detalles del vehículo al salir de fábrica

| Tipo mot prin        | Tipo caja | N° motor                                                 | Índice motor | N° caja | Índice caja |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|
| H4M                  | DB1       | R582544                                                  | 632          | SA39633 | 022         |
| Tipo mot adic        | Tipo caja | N° motor                                                 | Índice motor | N° caja | Índice caja |
| 5DH                  |           | A098696                                                  | 405          |         |             |
| Opciones principales |           | EA2 SAN913 ENPH01<br>TEKQJ DRAP21 HARM01<br>TL01A 1CLS W |              |         |             |

Lista de mensajes para el vehículo VF1RJB00174488618

| N°    | Categoría | Asunto                                       | Prioridad | Autorización obligatoria |
|-------|-----------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 15900 | Técnico   | DEFECTO DE AJUSTE EN PUERTAS, PORTON O CAPOT | Normal    | No                       |
| 15914 | Técnico   | SINTOMAS EN DIRECCION O VIBRACION VOLANTE    | Normal    | No                       |
| 16025 | Técnico   | Faros traseros con entrada de agua           | Normal    | No                       |