

Consulta de las informaciones vehículo el :  
13/06/2025

| Vehículo          |         |                |        |              |                    |                 | CONFIDENCIAL DACIA |    |
|-------------------|---------|----------------|--------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|----|
| VIN               | Matríc. | Tipo/N° Fab    | Modelo | Versión      | Código TVV         | País de entrega | Fcha entr.         | Km |
| UU1DJF01375006526 |         | PYMW / R037514 | DUSTER | P2 2 MWM 6WB | DJFPG2MW6WB21M500B | ES              | 13.06.2025         | 1  |

Detalles del vehículo al salir de fábrica

| Tipo mot prin        | Tipo caja | N° motor | Índice motor | N° caja | Índice caja |
|----------------------|-----------|----------|--------------|---------|-------------|
| H5F                  | TL4       | U019544  | 600          | B044781 | 395         |
| Opciones principales |           |          |              |         |             |
| EA2 SAN913 ENPH01    |           |          |              |         |             |
| TEDQK DRAP03 HARM02  |           |          |              |         |             |
| TL01A 1CKS W         |           |          |              |         |             |

Lista de las OTS a realizar VIN: UU1DJF01375006526

| Tipo | N° OTS | Texto OTS                                                                     | N° nota técnica | Autorización obligatoria |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ROJO | 0EVL   | BLQ25114 - DACIA DUSTER III / BIGSTER - ALOJAMIENTO DE LA RÓTULA DE DIRECCIÓN | 88472           | No                       |

Lista de mensajes para el vehículo UU1DJF01375006526

| N°    | Categoría | Asunto                        | Prioridad | Autorización obligatoria |
|-------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| 15808 | Técnico   | MODELO REDACCION FIC ALERTA   | Normal    | No                       |
| 15807 | Técnico   | FIC obligatoria vehículos 3MR | Normal    | No                       |
| 16364 | Técnico   | Ruidos en cajas JT4           | Normal    | No                       |