

GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L. MATRÍCULA 34234335B

Polygono Enterrillos

Ciudad Nacional 232 km 29

FIGUERUELAS ZARAGOZA

Numero de identificación

Clasificación del Vehículo

Marca

Modelo

Denominación comercial

Tara (kg)

MTMA/MMA (kg)

MTMA/MMA 1E (kg)

MTMA/MMA 2E (kg)

MTMA/MMA 3E (kg)

MTMA/MMA 4E (kg)

MMR/SF (kg)

Neumáticos

Nº de asientos

Volumen de bodega

Opciones incluidas en la homologación de tipo

Observaciones

Por las plazas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas

El abajo firmante, legalmente autorizado por GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L. certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseratan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña

Sociedad Inscripcio en el Reg. Merc. de Zaragoza (mo) 17-65

Folio 80 Hoja 216010 Inscripcio 1983

Reformas autorizadas

Altura total (mm)

Anchura total (mm)

Via anterior/posterior (mm)

Longitud total (mm)

Voladizo posterior (mm)

Distancia eje 1/2 (mm)

Distancia eje 2/3 (mm)

Distancia eje 3/4 (mm)


Distancia 5ª rueda/ult. (mm)

Motor/Marca

Tipo

Nº Cilindros/Cilindrada (cm³)

Potencia fiscal/real (CV/FKW)




ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA 3889 - DNF	
Fecha de inspección: 9 AGO 2009	Fecha de inspección: 18 AGO 2011		
Valedera hasta por: 19/08/2014	Valedera hasta por: 18 AGO 2011		
Nº informe inspección: 43802	Nº informe inspección: 49929		
Firma: [Firma]	Firma: [Firma]		
Sello: [Sello]	Sello: [Sello]		
Fecha de inspección: Data/Fecha: 27/08/2013	Fecha de inspección: Data/Fecha: 26/08/2013		
Valedera hasta: Validesa/Validez: 27/08/2015	Valedera hasta: Validesa/Validez: 26/08/2016		
Nº informe inspección: GI03201356333 / Favorable	Nº informe inspección: GI03201556585 / Favorable		
Km: 65.699	Km: 88.762		
Est.: GI03	Est.: GI03		
PREVENCONTROL (RVSA)	PREVENCONTROL (RVSA)		
Fecha de inspección: Data/Fecha: 29/08/2016	Fecha de inspección: Data/Fecha: 09/08/2017		
Valedera hasta: Validesa/Validez: 29/08/2017	Valedera hasta: Validesa/Validez: 09/08/2018		
Nº informe inspección: GI03201662023 / Favorable	Nº informe inspección: GI03201759278 / Favorable		
Km: 105.000	Km: 120.965		
Est.: GI03	Est.: GI03		
PREVENCONTROL (RVSA)	PREVENCONTROL (RVSA)		
Fecha de inspección: Data/Fecha: 29/08/2018	Fecha de inspección: Data/Fecha: 02/09/2019		
Valedera hasta: Validesa/Validez: 29/08/2019	Valedera hasta: Validesa/Validez: 02/09/2020		
Nº informe inspección: GI03201864913 / Favorable	Nº informe inspección: GI03201963195 / Favorable		
Km: 137.577	Km: 151.065		
Est.: GI03	Est.: GI03		
PREVENCONTROL (RVSA)	PREVENCONTROL (RVSA)		

INSPECCIONS TÉCNIQUES / INSPECCIONES TÉCNICAS			
Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello
Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello
Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello
Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello
Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:	Data/Fecha: Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello	Signatura i segell / Firma y sello

[illegible]