



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA: 6082-GKS	
Fecha de inspección: 26 GEN 2013	Fecha de inspección: 26 GEN 2013	Fecha de inspección: 23/02/2019	Fecha de inspección: 23/02/2019
Valedera hasta por: 26/04/2015	Valedera hasta por: 26/04/2015	Valedera hasta por: 23/02/2019	Valedera hasta por: 23/02/2019
Nº informe inspección: 87	Nº informe inspección: 87	Nº informe inspección: 6082GKS	Nº informe inspección: 6082GKS
Firma: 3400170	Firma: 3400170	223599 Km	223599 Km
		Insp: 00003835017	Insp: 00003835017
		58883C80002Y0390	58883C80002Y0390
Fecha de inspección: 30/01/2015	Fecha de inspección: 30/01/2015	Fecha de inspección: 31/01/2020	Fecha de inspección: 31/01/2020
Valedera hasta por: 30/01/2017	Valedera hasta por: 30/01/2017	Valedera hasta por: 26/02/2021	Valedera hasta por: 26/02/2021
Nº informe inspección: 6082GKS	Nº informe inspección: 6082GKS	Nº informe inspección: 6082GKS	Nº informe inspección: 6082GKS
131289 Km	131289 Km	244827 Km	244827 Km
Insp: 00003355312	Insp: 00003355312	Insp: 00004080235	Insp: 00004080235
538858000703300	538858000703300	00286E60004Y04700	00286E60004Y04700
Fecha de inspección: 10/02/2017	Fecha de inspección: 10/02/2017	Fecha de inspección: 29/01/2021	Fecha de inspección: 29/01/2021
Valedera hasta por: 10/02/2019	Valedera hasta por: 10/02/2019	Valedera hasta por: 25/02/2022	Valedera hasta por: 25/02/2022
Nº informe inspección: 6082GKS	Nº informe inspección: 6082GKS	Nº informe inspección: 6082GKS	Nº informe inspección: 6082GKS
177102 Km	177102 Km	265922 Km	265922 Km
Insp: 00003597722	Insp: 00003597722	Insp: 00004164906	Insp: 00004164906
75889070007E0320	75889070007E0320	41286C90003I04900	41286C90003I04900
Fecha de inspección: 25/02/2019	Fecha de inspección: 25/02/2019	Fecha de inspección: 14/01/2022	Fecha de inspección: 14/01/2022
Valedera hasta por: 25/02/2020	Valedera hasta por: 25/02/2020	Valedera hasta por: 14/01/2023	Valedera hasta por: 14/01/2023
Nº informe inspección: 6082GKS	Nº informe inspección: 6082GKS	Nº informe inspección: 6082GKS	Nº informe inspección: 6082GKS
223847 Km	223847 Km	288498 Km	288498 Km
Insp: 00003836217	Insp: 00003836217	Insp: 00004271763	Insp: 00004271763
58883K80002Y0370	58883K80002Y0370	12287Y30006V04200	12287Y30006V04200

AL DE TARGETES ITV Nº
ONAL DE TARJETAS ITV Nº

2

Applus ITV
Badaiaona BUZ

basitidona
basitidona
Nº de matrícula:
Nº de tarjeta ITV / Nº. Certificado precedente:

UU1LSDJWC38889077

6082GKS

5033

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

DESFAVORABLE
itv: 0802 Cadenca: 13/01/2023
6082GKS
308.855 km
Insp:00004384504
4328W9000E04400

Signatura i segell / Firma y sello
FAVORABLE
itv: 0802 Cadenca: 13/01/2023
6082GKS
306.702 km
Insp:00004384504
4328W9000E04400

Signatura i segell / Firma y sello
DESFAVORABLE
itv: 0802 Cadenca: 02/02/2024
6082GKS
330.801 km
Insp:00004505296
55280500003N04700

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Signatura i segell / Firma y sello
FAVORABLE
itv: 0802 Cadenca: 08/02/2024
6082GKS
331.072 km
Insp:00004507566
75280U30004U04400

Signatura i segell / Firma y sello
DESFAVORABLE
itv: 0802 Cadenca: 14/02/2025
6082GKS
352252 km
Insp:00004631907
16283U90002Y04000

Signatura i segell / Firma y sello
FAVORABLE
itv: 0802 Cadenca: 18/02/2025
6082GKS
352729 km
Insp:00004633215
36283V80004Y04700

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Signatura i segell / Firma y sello

Signatura i segell / Firma y sello

Signatura i segell / Firma y sello

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:

Signatura i segell / Firma y sello

Signatura i segell / Firma y sello

Signatura i segell / Firma y sello

ADO DE LA TARJETA DE INSPECCÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO