

DACIA

B

Nº de Serie

e011149009

Matrícula		Certificado Nº	Código	Descripción	Código	Descripción
2500LYL		69567537	G	1182	M.1	2504 /
CL	1000		F.1	1578	M.4	/
C.I			F.1.1	860 / 850	L	2 / 4
C.V	72		F.1.5	75	L.0	/
A.1	AUTOMOBILE DACIA, S.A.		F.2	1578	L.1	1 / Delantero / Delantero
A.2	Str. Uzinei Nr. 1, Mioveni / 11540 0 Arges / Romania		F.2.1	860 / 850	L.2	4 - (1)
D.1	DACIA		F.3	2678	P.5.1	Renault
D.2	DJF / BES / MT6UA47M5100		F.3.1	2678	P.5	H40 F4
D.3	SANDERO		O.1		P.3	B / GGLP
E	UU1DJF00969567537		O.1.1		P.1	999
J	M1		O.1.2		P.1.1	3 / en línea
J.1	AB		O.1.3	1100	P.2	67
J.2			O.1.4	590	P.2.1	7.82
J.3			F.4	1490	S.1	5
R	NE		F.5	1758	S.2	
D.6	IM		F.6	4088	U.1	83.00
K	e19*2007/46*0026*11		F.7	1526	U.2	3750
Z			F.7.1	1520 /	V.7	108
			F.8		V.9	EURO 6AP

El abajo firmante, legalmente autorizado por: RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A.

Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan es completamente conforme con el número de homologación.

Fecha de emisión: 14/05/2022

Observaciones :

V.7:109/1.7/e9 29 37. (1) 195/55 R16 (87) H, 6.5 J 16 - 45; 185/65 R15 (88) H, 6 J 15 - 40; P.2: en GLP 74kW VEHICULO IMPORTADO POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE DOMICILIACION EN FECHA 05/2022 ADUANA DE VALLADOLID. Masa real: 1198 kg

Firma autorizada Registro de fabricantes y firmas autorizadas

Opciones incluidas en la homologación de tipo

Vías: 1536 / 1530 mm

José Luis García Sanz

6DFA3E2446EE4334A635A2C570C75E22



Tarjeta eITV expedida por DGT

Primera expedición: 08/06/2022 11:26:43

Expedición: 03/04/2024 16:52:33

INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 08/06/2022	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Validez: 08/06/2026	Firma y sello	Firma y sello
Estación: _____		
Kilometraje: 0		
Resultado: FAVORABLE		
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Diligencia de venta / Reformas en el vehículo		

Diligencia de venta / Reformas en el vehículo	
---	--