

Bigas



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA: 5092 DCV	
Fecha de inspección: 14 NOV. 2008	Fecha de inspección: 14 NOV. 2008	Fecha de inspección: 14 NOV. 2008	
Valedera hasta/por: DESTAVORABLE	Valedera hasta/por: 12/11/2010	Valedera hasta/por: 12/11/2010	
Nº informe inspección: 64829	Nº informe inspección: 64844	Nº informe inspección: 64844	
Firma: 14 NOV. 2008	Firma:	Firma:	
Fecha de inspección: 04 NOV. 2010	Fecha de inspección: 20 DES. 2012	Fecha de inspección: 20 DES. 2012	
Valedera hasta/por: 4/11/2010	Valedera hasta/por: 20/12/2014	Valedera hasta/por: 20/12/2014	
Nº informe inspección: 68960	Nº informe inspección: 91240	Nº informe inspección: 91240	
Firma:	Firma:	Firma:	
Fecha de inspección: Data/Fecha: 18/09/2015	Fecha de inspección: Data/Fecha: 02/10/2015	Fecha de inspección: Data/Fecha: 02/10/2015	
Valedera hasta/por: Validesa/Validez: 18/09/2015	Valedera hasta/por: Validesa/Validez: 02/10/2015	Valedera hasta/por: Validesa/Validez: 02/10/2015	
Nº informe inspección: G 09201570894 / Destavorable	Nº informe inspección: G 09201574541 / Favorable	Nº informe inspección: G 09201574541 / Favorable	
5092DCV	5092DCV	5092DCV	
Km: 162.155	Km: 162.155	Km: 162.155	
Est.: GI09	Est.: GI09	Est.: GI09	
PREVENCONTROL (RVSA)	PREVENCONTROL (RVSA)	PREVENCONTROL (RVSA)	
Fecha de inspección: Data/Fecha: 16/01/2017	Fecha de inspección: Data/Fecha: 06/06/2019	Fecha de inspección: Data/Fecha: 06/06/2019	
Valedera hasta/por: Validesa/Validez: 16/01/2018	Valedera hasta/por: Validesa/Validez: 06/06/2020	Valedera hasta/por: Validesa/Validez: 06/06/2020	
Nº informe inspección: G 09201704006 / Favorable	Nº informe inspección: G 09201948166 / Favorable	Nº informe inspección: G 09201948166 / Favorable	
5092DCV	5092DCV	5092DCV	
Km: 192.199	Km: 242.768	Km: 242.768	
Est.: GI09	Est.: GI09	Est.: GI09	
PREVENCONTROL (RVSA)	PREVENCONTROL (RVSA)	PREVENCONTROL (RVSA)	

INSPECCIONS TÈCNIQUES / INSPECCIONES TÉCNICAS

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
S **Data/Fecha:** 24/07/2020
Validesa/Validez: 06/06/2021
GI09202045553 / Favorable
5092DCV
Km: 260.577
Est.: GI09
PREVENCONTROL (RVSA)

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
GI09202165770 / Favorable
ITV 1709
5092DCV (E)
22/07/2021
Validesa/Validez:
22/07/2022

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
GI09202278571 / Favorable
ITV 1709
5092DCV (E)
15/09/2022
Validesa/Validez:
15/09/2023

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
GI09202407550 / Favorable
ITV 1709
5092DCV
25/01/2024
Validesa/Validez:
14/03/2025

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
GI09202528869 / Desfavorable
ITV 1709
5092DCV
28/03/2025
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
GI09202530784 / Favorable
ITV 1709
5092DCV
03/04/2025
Validesa/Validez:
03/04/2026

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
S **GI09202636035 / Desfavorable**
ITV 1709
5092DCV
16/04/2026
Validesa/Validez:

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
S **GI09202636294 / Favorable**
ITV 1709
5092DCV
17/04/2026
Validesa/Validez:
17/04/2027

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello

Data/Fecha:
Validesa/Validez:
Signatura i segell / Firma y sello