

GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.
Polígono Entierros
Ctra. Nacional 232, km 29
FIGUERUELAS / ZARAGOZA

Nº SERIE
40893754
OPEL

4898GLG 9734

Número de identificación:

W010AHM759G049734

Clasificación del vehículo:

OPEL195X
1 0 0 0 TURISMO

Nº CERTIFICADO

96948645

Marcas:

OPEL

Tipo: 44M/Mopocab

Variante: B011

Denominación comercial: Zafira

Peso (kg): 1428

MTMA/MMA (kg): 2095

MTMA/MMA 1º E (kg): 990

MTMA/MMA 2º E (kg): 1115

MTMA/MMA 3º E (kg):

MTMA/MMA 4º E (kg):

MMR S/F, c/F (kg): 750/1200

Neumáticos: 205/75 R18 91H

Nº de asientos: 7

Volumen de bodega:

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

NEUMÁTICOS 205/75 R18 91H * 225/45 R17 91V * 225/40
R18 91H * 195/68 R18 91H *

Observaciones:

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.

CO2=177

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña #1*2001/116+0325 así como con las opciones arriba incluidas. de 2009

ZARAGOZA 05 de MARZO

Firma,

Sociedad inscrita en el Reg. Merc. de Zaragoza, Tomo 1755.
Folio 80, Hoja nº Z-16010, Inscripción 198ª

Reformas autorizadas:

GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

TARJETA

ESPAÑA



INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS

Fecha de inspección: 03 MAR 2013
Valedera hasta por: 03/03/2015
Nº informe inspección: 19051
Firma: [Firma]
30 km/h
Matrícula: 4343 GLA
Fecha de inspección: 10/03/2015
Valedera hasta por: 10/03/2017
Nº informe inspección: G10920151941 / Favorable
Firma: [Firma]
4898 GLG
Km: 47.825
Est: G109
PREVENCONTROL (RVSA)



Fecha de inspección: 20/03/2017
Valedera hasta por: 20/03/2019
Nº informe inspección: G109201723194 / Favorable
Firma: [Firma]
4898 GLG
Km: 67.271
Est: G109
PREVENCONTROL (RVSA)



Fecha de inspección: 27/06/2020
Valedera hasta por: 27/06/2022
Nº informe inspección: G109202034820 / Favorable
Firma: [Firma]
4898 GLG
Km: 103.814
Est: G109
PREVENCONTROL (RVSA)



Fecha de inspección: 07/05/2021
Valedera hasta por: 07/05/2022
Nº informe inspección: G109202140599 / Favorable
Firma: [Firma]
4898 GLG
Km: 108.749
Est: G109
PREVENCONTROL (RVSA)



G1092022354320 / Favorable
ITV 1709
4898 GLG
Validada/Valid: 10/06/2023
19/09/2024

INSPECCIONS TÉCNIQUES / INSPECCIONES TÉCNICAS

Núm. de bastidor: Nº de bastidor: W01.0AHM759G049734		Núm. de matrícula: Nº de matrícula: 4898GLG		Núm. de tarjeta ITV / Núm. Certificat precedent: Nº. de tarjeta ITV / Nº. Certificat precedent: 96945849	
Data/Feixa: Validesa/Validez:		Data/Feixa: Validesa/Validez:		Data/Feixa: Validesa/Validez:	
G109202470641 / Favorable ITV 17/09 4898GLG 02/09/2024 Validesa/Validez 02/09/2025		G109202591132 / Favorable ITV 17/09 4898GLG 10/10/2025 Validesa/Validez 10/10/2026		G109202591132 / Favorable ITV 17/09 4898GLG 10/10/2025 Validesa/Validez 10/10/2026	
Signatura i segell / Firma y sello		Signatura i segell / Firma y sello		Signatura i segell / Firma y sello	
Data/Feixa: Validesa/Validez:		Data/Feixa: Validesa/Validez:		Data/Feixa: Validesa/Validez:	
Signatura i segell / Firma y sello		Signatura i segell / Firma y sello		Signatura i segell / Firma y sello	
Data/Feixa: Validesa/Validez:		Data/Feixa: Validesa/Validez:		Data/Feixa: Validesa/Validez:	
Signatura i segell / Firma y sello		Signatura i segell / Firma y sello		Signatura i segell / Firma y sello	

