

008063

Nº SERIE 2722283 B



PEUGEOT

PEUGEOT ESPAÑA, S. A.

Avda. de los Toreros, 6 y 8 - 28028 - MADRID

MATRÍCULA

Número de identificación: VF32CKFWF42690033

Clasificación del vehículo:
PEU2887W
1 0 0 0 TURISMONº CERTIFICADO
42690033

Marca: PEUGEOT
 Tipo: 2* KFW*
 Variante: C
 Denominación comercial: 206 3P XS 75
 Tara (kg): 950
 MTMA/MMA (kg): 1450
 MTMA/MMA 1ª E (kg): 855
 MTMA/MMA 2ª E (kg): 780
 MTMA/MMA 3ª E (kg):
 MTMA/MMA 4ª E (kg):
 MMR S/F, c/H (kg): 510/1100
 Neumáticos: 4/175/65R14 (82T)
 Nº de asientos: 5
 Volumen de bodega:

Clase:
 Altura total (mm): 1435
 Anchura total (mm): 1673
 Via anterior/posterior (mm): 1443/1434
 Longitud total (mm): 3822
 Voladizo posterior (mm): 601
 Distancia eje 1ª/2ª (mm): 2445
 Distancia eje 2ª/3ª (mm):
 Distancia eje 3ª/4ª (mm):
 Distancia 5ª rueda/últ. (mm):
 Motor: Marca: PEUGEOT
 Tipo: G-KFW
 Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/1360
 Potencia fiscal/real (C.V./KW): 10, 57/55

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

NEUMATICOS 185/70R13

Observaciones:

VEHICULO PROCEDENTE DE LA UE

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por PEUGEOT ESPAÑA, S. A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña e2*78/14*0237, así como con las opciones arriba incluidas.

MADRID, 19 de AGOSTO de 2002

Firma,

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, el día 25 de Agosto de 1955 al tomo 7.936, Libro 0, Folio 40, Sec. 8ª, Hoja M-61.077

PEUGEOT ESPAÑA, S. A.

Reformas autorizadas:

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

CENTRO DE PULVACIONES
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Informe de la inspecció d'ITV

Identificació de l'estació i el vehicle

Num. inspecció	Estació	Adreça	Raó social
F11205547	0826	Ctra. de Gualba 41-43, 08470 Sant Celoni - SANT CELONI (BARCELON)	TUV SUD ATISAE, S.A.U.
Línia:	Box	Tipus d'inspecció	Import inspecció (3) Data insp.:
04	04	Periódica	35,33 € 21/11/2025
Classif. vehicle	Marca	Tipus	Contrasenya d'homologació
1000	PEUGEOT	2	E2*98/14*0237
(5) Categoria del vehicle	Data 1ª matriculació	(2) Matricula actual	(1) Número de bastidor
M1	10/10/2002	4413BZZ (E)	VF32CKFWF42690033
			(6) Data propera inspecció
			22/11/2026

Abast i traçabilitat de la inspecció

1. Identificació	3.7 Disp. retenc. de càrrega	NA	5.3 Motor d'encesa compressió	NA	7. Direcció
1.1 Documentació	3.8 Indicador de velocitat	NA	5.4 Recopilació dades OBFCM	NA	7.1 Desviació de rodes
1.2 Número de bastidor	3.9 Sortints interiors	NA	6. Frens	NA	7.2 Volant i columna direc.
1.3 Plagues de matrícula	3.10 Elem excl veh. M2 i M3	NA	6.1 Fre de servei	NA	7.3 Caixa de direcció
1.4 Assegurança	3.11 Elem. exclusius trens turístics	NA	6.2 Fre de socors	NA	7.4 Timoneria i ròtules
2. Cond. exterior, carrosseria, xassís	3.12 Sist. emerg. eCall	NA	6.3 Fre de mà	NA	7.5 Servodirecció
2.1 Anticast. davant	4. Enllumenat i senyalització	NA	6.4 Fre d'inèrcia	NA	8. Eixos, rodes, pneum., susp.
2.2 Carrosseria y xassís	4.1 Llums d'encreu. i carret	NA	6.5 Dispositiu antibloqueig	NA	8.1 Eixos
2.3 Dispositius d'acoblament	4.2 Lum de marxa enrere	NA	6.6 Dispositiu d'alentiment	NA	8.2 Rodes
2.4 Parafangs i disp. antiproj.	4.3 Llums indicad. de direcc.	NA	6.7 Pedal del disp. de frenada	NA	8.3 Pneumàtics
2.5 Eixuga i rentaparabrises	4.4 Senyal d'emergència	NA	6.8 Bomba buit o comp. i dip.	NA	8.4 Suspensió
2.6 Proteccions laterals	4.5 Llums de fre	NA	6.9 Indicador de baixa pressió	NA	9. Motor i transmissió
2.7 Protecció posterior	4.6 Lum placa matr. posterior	NA	6.10 Valv. regul. fre de mà	NA	9.1 Estat general del motor
2.8 Portes i esglaons	4.7 Llums de posició	NA	6.11 Valvula de frenada	NA	9.2 Sistema d'alimentació
2.9 Retrovisors	4.8 Llums antiboira	NA	6.12 Acum. o dipòs. de pressió	NA	9.3 Sistema d'escapament
2.10 Senyals en els vehicles	4.9 Lum de galib	NA	6.13 Acobl. frens remolc	NA	9.4 Transmissió
2.11 Suport ext. roda recanvi	4.10 Catadiòptrics	NA	6.14 Servofre. Cilindre comand.	NA	9.5 Veh. utilitzen gas com carb.
2.12 Vidres de seguretat	4.11 Il·luminació interior	NA	6.15 Tubs rígids	NA	10. Altres
2.13 Elem. exc. veh M2 i M3	4.12 Botzina	NA	6.16 Tubs flexibles	NA	10.1 Transp. mercad. perill.
3. Cond. interior	4.13 Lum de estacionamiento	NA	6.17 Fòlres	NA	10.2 Transp. mercad. peribles
3.1 Seients i ancoratges	4.14 Senyalitz. d'obert. portes	NA	6.18 Tambors i discos	NA	10.3 Transport escolar
3.2 Cinturons de seg. i ancor.	4.15 Senyalitz. i llumin. espec.	NA	6.19 Cables, varetes, palanqu	NA	10.4 Tacògraf
3.3 Disp. retenc. per infants	4.16 Lum de circul. diurna	NA	6.20 Cilindres sist. de frenada	NA	10.5 Limitador de velocitat
3.4 Antiglac i antibaf	5. Emissions contaminants	NA	6.21 Valvula sensora de càrrega	NA	10.6 Reformes no autoritzades
3.5 Antirrobatori i alarma	5.1 Soroll	NA	6.22 Ajustad. tensió automàt	NA	
3.6 Camp de visió directa	5.2 Motor d'encesa guspira	NA		NA	

Codi personal inspector (blocs inspeccionats) 0064 (01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 09; 10) - 0064 (03; 05; 06) - 0070 (04; 06; 07) - 0070 (02; 06; 07; 08; 09)

Identificacions dels equips de mesura

Emissions:	30559	Frenada:	5919	Alineació:	5926	Soroll:	-	Bàscula:	-
Vel. Act. Lim. Vel:	-	Dinamòmetre:	-	Desacceleròmetre:	-	OBD:	-	Altres equips:	-

Mesuraments efectuats durant la inspecció

Emissions:	Opacitat: (m-1) -	CO Ralentí: (%) 0,0240	CO ralenti accel. (%) 0,0010	λ: 1,006	Soroll (dB/rpm)	- / -
Frenada	Fre de servei (esq./dreta) (kN)	2,500/2,130	0,980/0,960	-	-	-
	Fluctuació (esq./dreta) (%)	17/29	20/20	-/-	-/-	Desacceleració (m/s2) -
	Fre de socors (esq./dreta) (kN)	-	-	-	-	Dinamòmetre (N) - / - / -
	Fre d'estacionament (e/d) (kN)	-	1,400/1,400	-	-	Alineació (m/km) -5,3
Bàscula (kg)	-	-	-	Total: -	-	Limitació velocitat (km/h) -

(6) Relació de defectes trobats a la inspecció

Codi defecte	Qualificació	Descripció del defecte
	SENSE DEFECTES	

(7) Resultat de la inspecció: FAVORABLE

(de conformitat amb l'article 9 del RD 920/2017)

En segona inspecció: ☐ Raó social/VNIF del taller: /	☐ Autoreparació
(9) Vistiplau Estació, signatura	(10) Observacions:
	
	
Signat electrònicament per: 0008	

ESTADO



ESPAÑA



TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA:	
Fecha de inspección: Valedera hasta/por: 14 OCT 2006 Nº informe inspección: 1410/2006 Firma: [Firma]	[Sello] RVS8 GI 07 iv	Fecha de inspección: 3 OCT 2008 Valedera hasta/por: 10-2010 Nº informe inspección: 68887 Firma: [Firma]	[Sello] RVS8 iv
Fecha de inspección: 18 NOV. 2010 Valedera hasta/por: 18-11-2012 Nº informe inspección: 59988 Firma: [Firma]	[Sello] P GI 07 iv	Fecha de inspección: 16 NOV. 2012 Valedera hasta/por: 18-11-2013 Nº informe inspección: 94040 Firma: [Firma]	[Sello] P GI 07 iv
Fecha de inspección: 05 NOV. 2013 Valedera hasta/por: 04 NOV. 2014 Nº informe inspección: 637m Firma: [Firma]	[Sello] B26 iv F2V11343	Fecha de inspección: Valedera hasta/por: Ins. 14/11/2014 Caduc. 14/11/2015 Nº informe inspección: 68646 Km Firma: [Firma]	[Sello] ITV 0826 FAV DI ATISAE Cod. F20056161 4413BZZ
Fecha de inspección: Valedera hasta/por: Nº informe inspección: Firma:	[Sello] AE iv	Fecha de inspección: Valedera hasta/por: Nº informe inspección: Firma:	[Sello] B26 iv